


Измерения °C

Sp1	14,7
Sp2	2,0
Sp3	2,3
Sp4	1,8
Sp5	3,1

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:00:03



18.02.2016 9:00:03



Для исследования использовался тепловизор марки Flir E-6. Тепловизионная диагностика проводилась с целью выявления мест инфильтрации холодного воздуха. Обследование проводилось 18.02.2016 г. при температуре наружного воздуха -3 ,температура внутреннего воздуха +19
Перед съёмкой, квартира отапливалась непрерывно на протяжении трёх суток. Благодаря высокому перепаду температур между наружным и внутренним воздухом были выявлены наиболее проблемные зоны и аномальное распределение температуры.
В ходе тепловизионного обследования квартиры была сформирована база термограмм наиболее ярко отражающие слабые места в ограждающей конструкций.


Измерения °C

Sp1	0,8
Sp2	17,6
Sp3	-3,2
Sp4	-0,7
Sp5	0,9
Sp6	0,5

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:03:06



FLIR1021.jpg

FLIR E6

63904378

18.02.2016 9:03:06



FLIR1021.jpg

FLIR E6

63904378


Измерения °C

Sp1	10,7
Sp2	8,3
Sp3	10,2
Sp4	15,2

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:03:25




FLIR1022.jpg

FLIR E6

63904378

18.02.2016 9:03:25



FLIR1022.jpg

FLIR E6

63904378

Измерения °C

Sp1	8,8
Sp2	11,1
Sp3	15,7
Sp4	11,5

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:04:07



18.02.2016 9:04:07



FLIR1024.jpg

FLIR E6

63904378


Измерения °C

Sp1	16,8
Sp2	1,6
Sp3	8,3
Sp4	7,0

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:18:25




FLIR1026.jpg

FLIR E6

63904378

18.02.2016 9:18:25



FLIR1026.jpg

FLIR E6

63904378


Измерения °C

Sp1	2,5
Sp2	5,0
Sp3	5,9
Sp4	18,3


Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:19:44



18.02.2016 9:19:44




Измерения °C

Sp1	-3,9
Sp2	-3,8
Sp3	-2,1
Sp4	7,6
Sp5	11,1

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:20:33



FLIR1029.jpg

FLIR E6

63904378

18.02.2016 9:20:33



FLIR1029.jpg

FLIR E6

63904378


Измерения °C

Sp1	-0,8
Sp2	0,3
Sp3	3,5
Sp4	4,1
Sp5	16,6
Sp6	1,7

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:21:12



FLIR1030.jpg

FLIR E6

63904378

18.02.2016 9:21:12



FLIR1030.jpg

FLIR E6

63904378

Измерения °C

Sp1	12,7
Sp2	15,5
Sp3	19,9
Sp4	7,6

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:23:01



FLIR1032.jpg

FLIR E6

63904378

18.02.2016 9:23:01



FLIR1032.jpg

FLIR E6

63904378


Измерения °C

Bx1	Max	16,1
	Min	12,5
	Average	14,8
Sp1		0,4
Sp2		10,0
Sp3		18,5

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	20 °C

18.02.2016 9:23:42



18.02.2016 9:23:42

